




¡Trabajador muere aplastado!

Queda atrapado entre dos láminas de molde mientras repara una maquina de moldeo por inyección

En un incidente reciente, Francisco M,* un mecánico de 47 años, murió cuando se paró entre las láminas de una maquina de moldeo por inyección mientras la reparaba. Un supervisor cerró la puerta de seguridad, lo cual permitió que se prendiera la máquina antes de que Francisco tuviera oportunidad de salirse.

¿CUÁL FUE EL ERROR?

¿QUÉ SE DEBE HACER?

La maquina no fue apagada antes de repararla.

Siempre desconectar y poner seguros y etiquetas de advertencia en las máquinas antes de repararlas.

Las láminas podían moverse.

Usar bloques o de alguna otra forma impedir que las partes de la máquina se muevan.

Francisco estaba parado en medio de las láminas.

Usar herramientas con mangos largos para permanecer fuera de lugares donde uno puede ser machucado o aplastado.

El supervisor cerró la puerta de seguridad mientras Francisco todavía estaba dentro de la máquina.

Asegurarse que las puertas de seguridad permanezcan abiertas mientras se repara la máquina.

El Programa de Evaluación y Control de Fatalidades (FACE) de California ha estado investigando las causas de muertes laborales desde 1992. La meta del programa FACE es prevenir dichas muertes informando a los trabajadores y asus empleadores sobre peligros en el lugar de trabajo y sobre cómo evitarlos.

Si desea reportes completos sobre estos casos (98CA001 & 01CA007) u otros casos, e información sobre el Programa de Evaluación y Control de Fatalidades de California (FACE), favor de contactar:

California Department of Public Health (Departamento de Salud Pública de California)
Occupational Health Branch (OHB), FACE Program
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor, Richmond, CA 94804
(510) 620-5757

<http://cdph.ca.gov/face>

Teletexto (CA Relay Service): 711 o (800) 855-3000
(Para aquellos con discapacidad auditiva o del habla)

Para pedir una copia de este documento en un formato diferente, llame al (510) 620-5757. El proceso para coordinar estos servicios toma por lo menos dos semanas.

* No es el nombre real de la víctima

FAVOR DE PONER A LA VISTA.

California Department of Public Health
Occupational Health Branch, FACE Program
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor
Richmond, CA 94804



FACE es el Programa de Evaluación y Control de Fatalidades de California (FACE por sus siglas en inglés). El propósito del programa **FACE** es identificar los peligros que pueden causar muertes relacionadas con el trabajo para que tanto los patrones como los empleados puedan ayudar a prevenirlas. **FACE** es administrado por el Programa de Salud Ocupacional del Departamento de Salud Pública de California, y financiado por el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (NIOSH).

Arnold Schwarzenegger, Governor
State of California
Kimberly Belshé, Secretary
Health and Human Services Agency
Mark B. Horton, Director
Department of Public Health
Abril de 2008

